
As emendas ópticas são responsáveis pela união das fibras de dois cabos. Elas sempre inserem uma perda no enlace óptico.








#### Mecânica

- Menor custo com equipamentos.
- Maior perda de inserção.
- Mais comum em manutenções emergenciais.

#### Fusão

- Custo mais elevado, máquina de fusão.
- Perdas de inserção minimizadas.
- Mais comum na construção da rede.





Custo mais elevado, máquina de fusão.


Perdas de inserção minimizadas.

Problemas com reflexões inexistentes.


Perda: 0,02 a 0,1 dB










Polimento	Perda de inserção típica	Classe NBR14433
PC	0,30 a 0,50 dB	П
SPC	0,30 a 0,50 dB	П
UPC	0,15 a 0,30 dB	Ш
APC	0,15 a 0,30 dB	[]]




Conectores APC são melhores que os conectores PC, não devido à sua perda de inserção, mas sim devido a menor reflexão neste tipo de conector.









O acoplador óptico (alinhador) é utilizado para unir dois conectores ópticos.

Realiza apenas alinhamento entre o ferrolho de cada conector.

